アプリケーション マニュアル L C-1 2 0 5

AND 株式エー・アンド・ディ

目 次

1	章	概	要	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
2	章	設置	方	法	1
3	章	取付	け	の際の注意	1
4	章	保護	装	置	2
5	章	設置	t (C	あたっての注意事項	2
6	章·	保	守		3
7	章	点	検	,	3
8	· 查	什	棬	***************************************	6

1章 概 要

引張型ロードセル LC1205シリーズは、小型/軽量で高精度なロードセルです。 取扱いが簡単で種々の計量装置に取付けができるので応用範囲も広く、あらゆる場面での高精度な計量を 可能とします。

2章 設置方法

高精度な計量を実現するために機器への設置にあたっては次のような影響により誤差が生じないよう十分 注意します。


- (1) 横荷重
- (2) ねじり
- (3) モーメント
- (4) 偏荷重
- (5)傾き

これらの影響を取り除くため、ロードセルの取付けには、たわみ棒あるいはロッドエンドベアリングを使用します。たわみ棒の長さはロードセルへの影響が最小となるよう十分な長さが必要です。たわみ棒の長さが十分とれない場合やより高い精度を必要とする場合は、ロッドエンドベアリングを使用します。ロッドエンドベアリングは、オブションとして弊社にて用意してございますのでご利用下さい。

3章 取付けの際の注意


ロードセルを機器に取付ける際は、ロードセルに 直接ねじり (締付力) や横荷重等の有害な荷重を 加えないよう注意して取付けて下さい。

ケープルは、右図のようにロードセルに近接した 位置で水切り曲げをとるようにして下さい。 又、ケープルの自重が精度に影響を及ぼさないよ う固定するなどの処理をしておいて下さい。



4章 保護装置

ロードセルには、保安上必ず保護金具を取付けて下さい。 また、ホッパー、タンク等には横ゆれによる横荷重を防止 するため、チェックロッドを取付けるようにして下さい。 チェックロッドは、計量精度に影響を及ぼさないよう重心 点かそれに近い下部に水平に取付けて下さい。



5章 設置にあたっての注意事項

①ロードセルの出力信号は、2~30mVと微弱なため、

誘導障害などを避ける必要があります。

このため、ロードセルやロードセルケーブルは動力線やその他のノイズ発生源から1m以上離して下さい。また、アンテナ効果による誘導障害を避けるため多芯ケーブルの遊び芯線(例えば、6芯ケーブルの4芯だけを使用し2芯を遊ばせる。)を作らないようにして下さい。

- ②ロードセルを直射日光や輻射熱が当たる場所に設置する場合は、ロードセルに温度勾配が生じないよう 断熱材等により対策を施して下さい。
- ③多点のロードセルを和算する場合は、各ロードセルの温度が常に同一温度となるように配慮して下さい。
- ④ロードセルケーブルのリード線の端部は、インジケータや接続箱の端子板に直接半田付けできますが、取りはずし可能とする場合は、ラグ付き端子やコネクターを接続します。コネクターの接続については、使用するインジケーターの取扱説明書を参照して下さい。
- ⑤ロードセルケーブルに延長ケーブルを接続すると出力電圧が多少減少します。 この損失は入力導線(赤と白)のルーブ抵抗の増加によるもので、この抵抗が1Ω増加するごとに定格 出力は、0.28%減少します。 延長ケーブルによる影響を除く必要がある場合は、実際のロードセル の出力をインジケータで再校正するか、6芯コードを使用し、インジケータのリモートセンシング回路 により補正して下さい。
- ⑤ロードセルの点検・交換等メンテナンス時の配慮をするためロードセルとインジケーターの中間に接続箱を設けることをお奨めします。接続箱には、弊社の防水接続箱AD-4380をご利用下さい。
- ①ロードセルとインジケータを接続してアースをする場合、多点アースにするとループを描き、接地間に 電位差が生じて誘導により不安定な状態となりますので、必ず一点アースとし、またアースは電力系統 と共用せず、単独で行って下さい。


6章 保守

ロードセルのゴミ、ホコリ、汚物等の付着を取り除いて、常にクリーンな状態で使用して下さい。 その他の保守は特に必要としません。

7章 点 検


動作が不安定もしくは不正確な場合は次の手順により原因を追求して下さい。

- ①インジケータの電源とヒューズを点検します。
- ②インジケータへの接続が正しく確実に行われているかどうか点検します。
- ③インジケータの動作を取扱説明書にそって単独で点検します。
- ④インジケータ、接続箱、和算箱、ロードセル間相互に接続されているケーブルに接続不良がないかどうか 点検します。
- ⑤相互に接続されているケーブルの導線とアース間の絶縁抵抗を50V DCのメグオームメーターで測定します。測定値は100MΩ以上でなければなりません。
- ⑥ロードセルケーブルをインジケータあるいは接続箱からはずし、入力端子間抵抗および出力端子間抵抗を 測定します。測定にあたっては、ロードセルブリッジに10V以上の電圧を加えないようにして下さい。 各測定値は入力端子間抵抗が約 400Ω 、出力端子間抵抗が 350Ω ± 3.5Ω であれば異常ありません。
- ⑦ケーブルの各導線と外筒の間の絶縁抵抗を50V DCのメグオームメーターで測定します。 測定値は $100M\Omega$ 以上でなければなりません。
- 3 ロードセルの各端子およびシールドとロードセル本体間の絶縁抵抗を50V DCのメグオームメーターで測定します。測定値は、 $100M\Omega$ 以上でなければなりません。




機 種 名	取付ネジ寸法	A	φB	ø C
LC1205-K020/K050/K100	M6×1.0	6 4	6	6
LC1205-K200/K500	M12×1.75	6 4	1 2	1 2
LC1205-T001A/T002	M18×1.5	100	18	2 0
LC1205-T005	M24×2.0	100	2 4	2 4


ロードセル設置例 (1)




機 種 名	ロット "エント" へ "アリンク"	ネジ寸法	約A	В	φC	D	E	φF
LC1205-K020/K050/K100	LCB-A6	M6×1.0	116	9	6	7	9	6
LC1205-K200/K500	LCB-A12	M12×1.75	152	15	12	12	16	12
LC1205-T001A	LCB-A18	M18×1.5	194	21	18	17	23	20
LC1205-T002	LCB-18	M18×1.5	214	21.5	18	16.3	20	20
LC1205-T005	LCB-24-5T	M24×2.0	268	35	25	25.3	35	24

ロードセル設置例 (2)







機 種 名	A	В	С	D	M×P×深さ
LC1205-K020/050	50	64	19	23	M6×1×11
LC1205-K100	50	64	12	16	M6×1×10
LC1205-K200/K500	50	64	19	23	M12×1.75×10
LC1205-T001A	75	100	24	28	M18×1.5×25
LC1205-T002	75	100	24	28	M18×1.5×22.5
LC1205-T005	75	100	36	40	M24×2×21

単位=mm

仕 様

定格容量

20/50/100/200/500kgf, 1, 2, 5t 入力端子間抵抗

約400Ω

定格出力

2mV/V±0.5% 出力端子間抵抗

 $350 \pm 3.5 \Omega$

(20kgf,50kgfは、1.5mV/V±0.5%) 絶縁抵抗

5000MΩ以上/DC50

最大許容過負荷

200% of R.C. 温度係数 (零点)

0.007% of R.O./℃

非直線性 + ヒステリシスエラー ±0.02% of R.O. 温度係数(スパン) 0.002% of R.O./℃ typ.

ゼロバランス

クリーブ

±0.1% of R.O./h ケーブ ル長さ ゅ 6×3m(1t,2t,5tはゅ 6×5m) ±2% of R.O. 温度補償範囲

-10~60℃

奨励印加電圧

157

12V 最大印加電圧